



交通部鐵道局鐵路行車安全通告

Railway Operation Safety

Circulars

RB No: 114-01

114.04

主旨：請鐵路機構加強木枕之檢查與養護作業，以維行車安全。

說明：今（114）年已有鐵路機構發生數起鐵路車輛出軌事故，經本局派員現場勘查發現有木枕內部腐朽、孔洞擴大、劈裂等降低道釘抗拔力情形，恐致使軌道幾何變化影響列車行駛安全。

注意事項：

- 一、請加強巡查人員對木枕腐朽情形之辨識與檢查能力，發現朽空、擴孔、裂紋等影響軌道幾何與鋼軌固結時，應適時抽換。
- 二、如發現有積水或噴泥情形請儘速換碴並改善排水，以避免木枕泡水腐朽。
- 三、既有枕木應定期於表面塗佈防腐材料，以延長使用年限，如有枕木汰換計畫請加速執行。