



交通部鐵道局鐵路行車安全通告

Railway Operation Safety Circulars

RB No: 111-03

111.09

主旨：請各鐵路機構落實臨軌工程施工完工後之安全檢查作業。

說明：111年9月1日17時6分許，某鐵路機構因置換之鋼軌材料堆置過於靠近淨空，鋼軌端面擦撞通過列車編組內多節車廂之車下設備，致該列車供電異常而無法續駛。

建議改進事項：

為避免類似事故發生，請各鐵路機構臨軌工程每日收工前務必落實每日施工後之安全檢查，確認人員、車輛、機械、器具、材料均撤離鐵路建築淨空範圍始得收工，以維行車安全。